

又一起！榕一小区电动车充电时自燃

事发福州江南水都美域小区地下车库,所幸被物业及时发现把火扑灭;物业称,起火的是改装电动车

海都记者 包华 见习记者 周字艺 文图

13日上午11时许,福州江南水都美域小区地下车库内,一部正在充电的电动车突然起火。所幸的是,物业工作人员及时发现,立即断电并打开消防栓,第一时间控制了火势。据小区物业工作人员介绍,起火的是一部改装电动车。

近期,在国内,电动车起火的事件多次发生,特别是改装后的电动车,引发火灾的隐患更大。



被烧毁的电动车



电动车在充电时突然起火,烟雾在地库弥漫

车无正规牌照 事发时正充电

昨日中午12时,记者来到事发的江南水都美域3号楼地下车库。车库内弥漫着浓烈的烧焦味,保洁人员正在清理。“还好消防栓就在旁边!”据物业工作人员介绍,发现火情后,物业第一时间切断了地库充电桩的电源,打开消防栓接水带,配合使用干粉灭火器把火扑灭了。据介绍,现场只有一部电动车被烧毁,没有殃及其他车辆。

在小区出口附近,记者看到了这部烧焦的电动车,车子前脸部分的塑料壳几乎熔化,座位下的电池仓内面目全非,旁边还拖着一条充电线。小区物业负责人介绍,这是一部改装电动车,没有正规牌照,事发时正在充电,事发后,物业将车拖到小区外的空地上。

吕英志所长表示,一些人在改装电动车的过程中,只改装了电池,并没有考虑到电线等线路承受度的问题,从而引发功率不一的问题,最终导致燃烧。

福州市安办《福州市电动自行车消防安全综合治理工作方案》的职责分工,市场监管部门对电动自行车产品质量、流通销售、维修改装等方面开展了专项整治,目前专项整治仍在进行中。

改装门槛低 安全隐患大

尽管有明确的法律法规禁止改装电动车,但改装电动车的现象依旧十分普遍。对此,记者采访了福建工程学院交通运输学院交通运输研究所所长吕英志。

吕英志所长介绍,在改装的过程中,最常见的操作是对电动车电池和电机的改装,前者针对的是电动车的续航能力,后者则是对速度起到明显的改善作用,而改装电机,同时也会对电池产生需求。此外,吕英志所长表示,改装电动车并不需要很高的技术,操作层面也并不困难,在一些路边的电动车修车

店,只要有相应的电池和电机零件,就可以进行改装操作。操作的简易性,给一些试图不法改装电动车商贩带来了可乘之机。对改装电动车起火的问题,主要是因为改装后的电动车功率过大所致。“出厂电动车的结构,是没办法负荷如此大的功率的。一旦超功率使用,自然就承受不住了。”

吕英志所长表示,一些人在改装电动车的过程中,只改装了电池,并没有考虑到电线等线路承受度的问题,从而引发功率不一的问题,最终导致燃烧。

吕英志所长表示,一些人在改装电动车的过程中,只改装了电池,并没有考虑到电线等线路承受度的问题,从而引发功率不一的问题,最终导致燃烧。

销售改装电动车 每辆罚5000元

8月10日,中消协发布电动自行车六大消费警示,其中第三条警示就是:切勿非法改装电动自行车。国家轻型电动车及电池产品质检中心分析发现,车辆改装是引发事故的关键行为,电池和充电器是造成事故的重要源头。

福州市市场监督管理局相关负责人介绍,根据《福州市电动自行车管理办法》,对改装电动自行车的单位,按每辆车处以5000元的罚款。此外其营

业执照还将被系统予以警示,无法办理跟营业执照相关的任何业务。近年来,福州市市场监管部门持续开展电动自行车市场专项整治,查处违法违规经营电动自行车案件300余件。近期,按照

福州市安办《福州市电动自行车消防安全综合治理工作方案》的职责分工,市场监管部门对电动自行车产品质量、流通销售、维修改装等方面开展了专项整治,目前专项整治仍在进行中。

大量泥沙水经工地涌入小区

暴雨中多次发生这样的情况,省人才公寓居民苦不堪言;施工方说泥水来自工地后方的山上,承诺将改善工地排水设施



11日大雨中,混浊的泥水由工地护坡倾泻入小区

海都讯(记者 李琪 马俊杰 文/图) 家住福州市晋安区省人才公寓的李先生向“智慧海都”APP反映,11日傍晚下暴雨时,大量的混浊泥水从小区旁的在建工地,如“瀑布”一般,由工地护坡倾泻入小区,小区居民苦不堪言。

13日上午,记者来到位于晋安区秀峰路的省人才公寓二期,发现小区主要道路的地面上仍留有黄泥

的痕迹。在业主的带领下,记者来到23号楼旁。

记者看到,23号楼毗邻着小区外一处在建工地,在建工地地势较高,与小区存在一定的落差。

李先生告诉记者,11日傍晚下暴雨时,大量的混浊泥水就是从这里的护坡倾泻而下,如“瀑布”一般涌进小区。李先生说,泥沙水由工地护坡冲入小区,去年下暴雨时就已经发生过。

小区物业罗经理告诉记者,事发后,物业立即联系了在建工地的施工负责人,对方在第二天派了5个工人对小区残留的泥沙进行了清理。

记者来到小区旁的在建工地,工地大门上写着“五四岭下塘省直单位公共租赁住房项目”,施工单位为福建建工集团有限责任公司。记者联系到施工负责人郑先生。他说,泥水中的沙土并不是来自工地,因工地后方

的状元岭土质疏松,雨量大时,雨水会裹挟黄土从山上冲下,流入工地。工地旁的硬化挡墙高出地面约60厘米,下方有排水沟,但沟中已长出植被,再加上工地还未修建下水道,下暴雨时,工地无法立即大量排水,雨水从挡墙溢出,流入小区。

郑先生表示,工地也确实存在排水不畅的问题,本周将清理、拓宽排水沟,改善排水设施。