

德化县浔中镇石鼓村公厕、南安市东田镇彭溪村公厕、晋江市池店镇茂厝村公厕等管理情况相对较好,设施设备维护及时,公厕内外较为整洁。但部分公厕精细化管理上仍有所欠缺,一方面,环境卫生管理水平不高,洗手池脏污、保洁不到位,公厕周边垃圾大量暴露堆积等;另一方面,设施设备维护管理不够及时,公厕标志牌残缺不全、天花板墙体破损严重、管理制度未上墙,未设置男厕标志牌,设施设备陈旧老化等。此外,市容秩序不够理想,存在杂物乱堆放、零星乱张贴等问题。