

广汽埃安电动汽车 才开半年突发自燃

事发漳州,消防部门认定,起火原因系车辆配电箱部位电气线路故障

N海都记者 曾炳光 陈青松 文/图

一辆广汽埃安魅580电动汽车正停在汽修店门口,突然方向盘位置开始冒烟,紧接着机盖中间起火,不到20分钟,整辆车被烧得面目全非。10月21日上午,漳州市民许先生向海都记者讲述了本月5日自己小车自燃的遭遇。经漳州台商区消防部门认定,起火原因系车辆配电箱部位电气线路故障。

许先生认为,火灾原因是车辆质量问题。事后,许先生找到漳州广汽埃安4S店以及拨打广汽埃安客服热线4001883333讨要说法,但是半个月过去未有进展。



大火从车头蔓延到车身

车主:小车停店门口,方向盘突然冒烟自燃

许先生介绍,今年3月29日,自己的妻子购买了这辆广汽埃安魅580电动汽车,由于妻子没有网约车从业资格,所以这辆车过户到他的名下,作为跑网约车所用。

截至今年10月份,小车跑了约3万公里。其间,小车在漳州广汽埃安4S店

做了2次保养,“第一次是跑了5000公里,做了首保,第二次是7月份”。许先生称,本来他想在国庆后去4S店做第三次保养,不承想,10月5日下午,车子就自燃了。

当天下午4时10分许,许先生把车停在位于漳州台商区龙鑫路的一家汽修

店门前之后,便到对面店面里泡茶,计划等到下午5时网约车平台免佣时再拉客,“我确认下车时,车辆电源已经一键关闭了”。然而,下午4时20分许,许先生突然闻到了一股烧焦的味道,这才发现是对面自己的车冒烟了,“从方向盘的位置开始冒烟,我赶紧拿了灭火

器灭火,灭不了。很快,机盖中间位置就起火了”。

大火很快失控,从车头蔓延到车身。附近停靠的车辆赶紧驶离,许先生也只好撤到安全地带,眼睁睁看着车子被大火吞噬。接到119报警后,消防救援人员赶到现场,将大火扑灭。

4S店:已反映给厂家,正在等第三方定损

消防人员现场勘察发现,车头右侧部位过火严重,线路外壳塑料基本烧毁,以配电箱部位最为严重,配电箱部位还存在“滋滋”响声。消防部门认定,起火原因系车辆配电箱部位电气线路故障。火灾还造成了汽修店面一个监控被熔化、照明灯及线路受损、墙壁受到烟熏。事故发生两天后,漳州台商区消防部门出具了火灾事故简易调查认定书。

对于消防部门的认定,许先生表示认可。他认为,今年3月底才提的新车,开半年就发生自燃,这是广汽埃安电动汽车的质量问题。“车是从广汽埃安厂家出来,保养也是在广汽埃安4S店保养的,现在配电箱引发火灾,我觉得广汽埃安应该给我一个说法。”

许先生介绍,小车自燃后,他就报了保险,目前保险公司仍在走理赔流程。他还找到漳州广汽埃安4S店及拨打了广汽埃安客服

热线4001883333,“到目前为止,厂家仍没有给我任何说法。4S店的售后人员则是不认可消防的说法”。

10月22日上午,海都记者来到位于漳州市龙文区吉马国际汽车城的广汽埃安4S店。该店销售经理杨先生确认,该自燃车辆是二级经销商所售,但车是从4S店提取的。事发后,他们也在积极协助经销商,同车主、保险沟通,尽快走保险流程。该店售后经理陈先生称,他们已将此次自燃

事件反映给厂家,目前在等保险公司找第三方定损,定损后再走理赔流程,接下来他们打算跟广汽埃安厂家再次沟通进展。

22日中午,海都记者联系了广汽埃安客服热线4001883333。客服人员表示,该事情的处理过程中可能存在双方协商没有达成一致的情况,目前,事故调查报告已出具,他们还在了解客户保险处理的情况,事后有进展会及时跟记者回复。

“贪吃蛇”光顾饭店 吓得食客尖叫



民警将贪吃蛇捕获后放生

海都讯(记者 杨江参 通讯员 陈小东 黄青青 文/图) 来到南安市溪美街道某饭店就餐,饥肠辘辘的市民陈先生正沉浸在享受美食的过程中,突然听到“沙沙沙”的声音。因为声音听起来像是老鼠跑动的声音,害怕老鼠的陈先生顿时紧张起来,开始寻找声音的源头,可是这一寻找让他吓出一身冷汗。

原来,他发现饭店堆放着矿泉水、饮料等杂物的角落里面,有一条1米长的蛇正吐着芯子盯着自己。发现闯入饭店的“贪吃蛇”后,陈先生被吓得发出尖叫,贪吃蛇此时也钻入了杂物堆当中。为了避免

被蛇咬伤,饭店老板黄某赶紧让顾客离开餐厅,并且拨打了报警电话求助。

10月21日下午1时,南安市公安局溪美派出所民警接到报警求助后迅速赶到现场处置。现场,为了找到贪吃蛇,民警将地上的饮料小心地搬开,终于发现了贪吃蛇的身影,瞅准时机,迅速将贪吃蛇捕获。

看到贪吃蛇被抓,饭店老板黄某高悬的心这才放下,连连向民警表示感谢。随后,民警将蛇带到偏远山林放生。警方提示:如遇到蛇类出没,请勿自行拿棍棒驱赶或抓捕,防止被蛇攻击,可及时报警求助。

鲤城宏元街环境卫生不理想,整改后渐改观

N海都记者 柳小玲 通讯员 邱一漫 文/图

长期闲置车辆乱停放、私设连接斜道、废弃物未清理……位于泉州鲤城区金龙街道的宏元街及元泰路,在上月中心城区主次干道市容环境卫生错时考评中发现不少问题,考评成绩不理想,仅得79.8分,排名靠后。

10月15日上午9时多,记者来到宏元街见到,两名清洁人员正在一家餐馆前用高压水枪对布满油污污渍的地面进行清洗。记者在走访中见到,宏元街与元泰路交叉口人行道上堆积的杂物已经全部清理,两家修理厂大门前私设的连接斜道也依法拆除完毕,此前发现的大部分问题已得到

解决,路面保洁较为干净。

但记者发现,仍存在道路设施破损、地面浮土多、建筑垃圾未及时清理等问题,影响着周边群众生活、工作的舒适度。记者见到,道路两侧人行道地砖存在松动破损、沉陷和凸起等现象,既给市民和游客出行造成了不便,又影响了市容市貌的整体形象。在个别公共车位上,停放着闲置车辆,因难以清扫,角落积着厚厚的浮土。个别角落里,仍零星堆放着砖块等建筑垃圾,而有些路面存在地面浮土,亟须有关单位进一步加强卫生保洁和管理。

记者获悉,宏元街及元泰路的日常卫生保洁工作由泉州刺桐鲤市政管理有限公司负责开展。该公司



清洗脏污地面

现场负责人黄先生介绍,针对发现的不足,他们会立即落实整改,今后将采取有力措施增加保洁力度,提升路面整洁度。

“宏元街闲置车辆较多,长期停放在公共停车位

内,不仅浪费了停车资源,且容易造成垃圾成堆,成为卫生死角,严重影响城市的环境卫生和市容市貌。”黄先生说道。近期,在街道、社区的努力下,已经通知车主自行来处理或告知后强



私设的连接斜道拆除

制拖移处理,现已清理了近20辆僵尸车,还有小部分闲置车辆未清理,正在协调沟通中。对车辆已拖移的停车位,会及时跟进清理堆积的浮土、垃圾等,确保道路整洁干净。

至于道路设施破损问题,管养单位为鲤城高新区。金龙街道办事处工作人员表示,他们将向其反映,看是否能进一步优化提升人行道,提高城市道路设施完好水平,便于居民安全出行。