



# 危急时刻 他们挺身而出

## 5日晚,特大暴雨袭击榕城,多位福州市民挺身而出,用行动温暖这座城市

N海都记者 周婉怡

台风“海葵”给榕城带来狂风暴雨,多条道路出现洪涝、地下车库被积水淹没。不管是暴雨之中不顾自身安危,用水管救出他人生命的田先生,还是用车抵住严重变形的防洪闸的热心业主,他们都用行动证明,“生活不一定有从天而降的英雄,但会有挺身而出的路人”。



如果没有这辆车,洪水将涌进地下车库

### 感人场景1 业主开宝马车顶住防洪闸

9月5日晚10点30分许,在福州正荣财富中心住宅区3号楼地下车库出口,一位业主用自家宝马车顶住被洪水冲弯的防洪闸,挡住了汹涌而来的雨水,成功避免了地库内的近千辆私家车泡水。

“在这位热心业主的无私帮助下,地库的最高水位只到脚踝位置,地库中所停放的近千辆私家车平安无事。”在场业主郑先生回忆,5日晚上10点半左右,大量积水开始顺着地库斜坡往下流,不少热心业主自发下楼接力搬运沙袋挡水。突然,在小区3号楼地下车库出口处,因水流猛烈冲刷,七八米长的防洪闸中部出现了严重变形,当时,在出口的不远处,有一名业主的宝马车正停在附近为防洪“工程”提供照明,业主们询问车主愿不愿意用车顶住防洪闸,该车主干脆地答应了。最后,在业主们的指挥下,该车主用车顶上防洪闸,有效地挡住积水。

郑先生说道:“我们小区的业主们一直很团结很热心,这真的是‘百万买房,千万买邻’。”



宝马车牢牢顶住了防洪闸



事发时,面包车的车顶快被水完全淹没

### 感人场景2 “我一定会把你拉上来”

“你不要管我了,你会被我拉下来的。”

“没事,我一定会把你拉上来的。”

9月5日晚9点50分左右,在福州仓山区螺洲首开国仕府小区附近,田先生用一根5米长的水管,成功救出一名被困在面包车内的女士。

田先生告诉记者,当时,他开车带着女儿回家经过事发地时,看到一辆面包车泡在水中,水位已快到车窗附近,车内一位女士正在呼喊,请求过路人帮忙报警。

“那个时候等待救援完全来不及了,我连忙问四周的人有没有可以救人的工具,他们都无奈地摇了摇头。”田先生说道,这时,他突然想起车里有用于清洗小摊的5米长的水管,便连忙回到车上寻找。找到水管之后,他先绑在腰上进行试验,确认可行之后,便开始“救人行动”。

田先生将水管的另一头抛给女子系好后,开始将对方往高处拉。就在即将脱险的时候,对方突然掉落水中,那一刻,田先生的心再度悬在嗓子眼,连忙紧紧向上拉住水管,并不断告诉女子,“我一定会把你拉上来的”。抱着这样“我可以”的坚定信念,几分钟之后,他终于把女子拉上高处。

田先生说,这次救人,他耗尽了所有力气,而且他不会游泳,起初内心还有些害怕,“脚底有些打滑,力气也有点不够,女儿还在一旁哭泣,幸好,我坚持住了,我把她拉上来后不到两分钟,水便吞没了那辆小车”。



被救起时,女子身上还绑着水管

## 购买二手车 如何避免买到“泡水车”

### 受台风“海葵”影响,我省多地有不少车辆泡水;车辆该如何维修,买二手车时如何避开“泡水车”,海都记者邀请业内专家进行解答

N海都记者  
梁展豪

受台风“海葵”影响,我省多地遭遇暴雨袭击,不少车辆泡水严重。车辆泡水后,该如何维修?市民又该如何避免买到泡水车?昨日,就市民关心的问题,海都记者采访了专业维修汽车的杨庆东师傅以及专业检验二手车的叶信元师傅进行解答。

### 维修: 若车辆报废,可直接找保险

专业维修汽车的杨庆东师傅告诉记者,车辆进水可以分为三级,若水位达到车内的地毯,则可判定为一级,此类维修通常需要两三千元;若水位达到车辆座椅,则可判定为二级,此类维修需要涉及气囊模块、车身模块等电器部分,费用通常较高;若水位达到车辆仪表盘,则可评判为三

级,此情况可以判定车辆报废。

“只要车子有投保车辆损失险,无论进水量多少,都要与保险公司进行沟通。”杨师傅提醒,当车辆可以判定为报废时,可以直接让保险公司安排人员上门拖走报废,不要再拨打4S店的电话沟通车辆报废事宜。

到底是泡水车还是涉水车?“查博士”二手检测服务中心的叶信元师傅有十年检验经验,他告诉记者,此类需要根据整个车况进行综合判断,首先可以进入到驾驶室先闻一闻车内是否有发霉的味道,如果买车的时候发现车内有很香的味道就要小心,“因为泡过水的车辆,就算清理得再好,线路中的水和污渍也很难完全清理干净,这些水都是污水,时间一长会有发霉的味道”。

其次,要检查座椅的舒

适度 and 座椅轨道及螺丝的情况,一般处理泡水车,需要将座椅拆掉,用清水冲洗,然后将水吸干后暴晒,暴晒后座椅内的海绵会折损老化,没有弹性、手感变硬。同时观察座椅的底部,轨道上的固定螺丝是否有生锈的痕迹,检查地毯的平整度,经过水泡的地毯清洗处理后表面都会起球发皱。还可以检查下密封条内的情况,如果是泡水车,密封条内往往也会存有污水中的泥沙。

“再深入的话,可以打开

发动机机盖,检查空滤下体壳和进气道,仔细辨别是否有水痕,包括水干之后留下的痕迹。观察发动机舱的线和插头,看是否有水痕和泥沙。检查发动机舱内所有没经过防锈处理的铁质零部件是否有明显的锈迹,如果全车的绝大部分铁质零部件都有锈迹的话,泡水车就是大概率的事了。”

最后,可以打开后备厢取出随车工具,检查是不是有水痕泥沙,备胎的固定装置及随车工具是否有锈蚀。

叶师傅表示,车辆进水会造成车辆的电线腐蚀、生锈,导致机动车在行驶过程中因短路而突然熄火、自燃。目前,已有一些工艺能将泡水车翻整如新,如果没有对内部的零部件进行检查,很难看出,所以消费者在购买二手车时,应先通过独立第三方检测机构进行车辆车况检测,然后再进行交易,并且在二手车交易时应当在合同中明确车辆车况信息以及相关售后保障,这样才能更好地保护自己的合法权益。

### 提醒:多处细节可验车,建议找第三方机构检测